



Цифровые мультиметры



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru**

Цифровые мультиметры

13-1002

Портативный мультиметр UNI-T UT20B

Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/300 В (1.5% + 2)
 Переменное напряжение:..... 200 В/300 В (2.5 % +15)
 Постоянный ток:..... 2000 мА/20 мА/200 мА (2.5 % +10)
 Сопротивление:..... 200 Ом/2000 Ом/20 кОм/20 МОм (2.5 % + 5)
 3-х разрядный дисплей + Ручной выбор предела измерений + Тестирование диодов + Генератор прямоугольных сигналов + Индикатор разряда батареи+Тест батареек 1.5 В/9 В Импедаис..... = 10 МО
 Габариты..... 95x 52 x 26
 Тип батареи:..... 9 В Крона
 Масса:..... 125 гр



13-1003

Мультиметр UNI-T UT30B

Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/500 В (0.5 % + 2)
 Переменное напряжение:..... 200 В/500 В (1.2 % + 10)
 Постоянный ток:..... 200 мА/2000 мА/20 мА/10 а (1 % + 2)
 Сопротивление:..... 200 Ом/2000 Ом/20 кОм/20 МОм (0.8 % + 2)
 3-х разрядный дисплей + Ручной выбор предела измерений + Тест батареек..... 1.5 В/9 В/12 В
 Тестирование диодов+Тестирование диодов + Режим удержания измерений Data hold + Индикатор разряда батареи + Импедаис..... = 10 МО
 Габариты..... 130 * 73.5 * 35
 Тип батареи:..... 9 В Крона
 Масса:..... 156 гр



13-1004

Мультиметр UNI-T UT30F

Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/500 В (0.5 % + 2)
 Переменное напряжение:..... 200 мВ/2 В/20 В/200 В/500 В (1 % + 3)
 Постоянный ток:..... 20 рА/200 мА/10 а (1 % + 2)
 Переменный ток:..... 200 мА/10 а (1.8 % + 2)
 Сопротивление:..... 200 Ом/2000 Ом/20 кОм/20 МОм (0.8 % + 2)
 Частота:..... 2 кГц — 20 МГц (0.1 % + 3)
 3-х разрядный дисплей + Ручной выбор предела измерений + Тестирование диодов + Тестирование транзисторов + Режим удержания измерений Data hold + Индикатор разряда батареи + Прозвонка целостности цепи + Импедаис..... = 10 МО
 Габариты..... 130 x 73.5 x 35
 Тип батареи:..... 9 В Крона
 Масса:..... 156 гр



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-1005

Цифровой мультиметр UT33A

Постоянное напряжение:..... 400 мВ/4 В/40 В/400 В/500 В (0.8 % + 1)
 Переменное напряжение:..... 4 В/40 В/400 В/500 В (1.2 % + 3)
 Постоянный ток:..... 400 μ А/4000 μ А/40 мА/400 мА/4 А/10 А (1 % + 2)
 Переменный ток:..... 400 μ А/4000 μ А/40 мА/400 мА/4 А/10 А (1.5 % + 5)
 Сопротивление:..... 400 П/4 КП/40 КП/400 КП/4 МП/40 МП (1 % + 2)
 3-х разрядный дисплей + Автовыбор предела измерений + Тестирование батареек
 Тестирование диодов+Тестирование транзисторов + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Импеданс
 Габариты:..... 490 * 356 * 315 мм
 Тип батареи:..... AAA 1.5 В * 2



13-1006

Цифровой мультиметр UT33B

Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/500 В (0.5 % + 2)
 Переменное напряжение:..... 200 В/500 В (1.2 % + 10)
 Постоянный ток:..... 200 μ А/200 мА/10 А (1 % + 2)
 Сопротивление:..... 200 П/2000 П/20 КП/200 КП/20 МП (0.8 % + 2)
 3-х разрядный дисплей + Ручной выбор предела измерений+Тест батареек 1.5/9/12 В + Тестирование диодов + Режим удержания измерений Data hold + Индикатор разряда батареи + Подсветка дисплея + Импеданс
 Габариты:..... 130 * 73.5 * 35 мм
 Тип батареи:..... Крона 9 В



13-1007

Цифровой мультиметр UT33C

Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/500 В (0.5 % + 2)
 Переменное напряжение:..... 200 В/500 В (1.2 % + 10)
 Постоянный ток:..... 2000 μ А/20 мА/200 мА/10 А (1 % + 2)
 Сопротивление:..... 200 П/2000 П/20 КП/200 КП/20 МП (0.8 % + 2)
 Температура:..... -40 ... 1000 °C/-40 ... 1832 °F (1 % + 3)
 3-х разрядный дисплей + Ручной выбор предела измерений+Тестирование диодов + Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка
 целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Подсветка дисплея + Импеданс
 Габариты:..... 130 * 73.5 * 35 мм
 Тип батареи:..... Крона 9 В



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
 веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-1008

Цифровой мультиметр UT33D

Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/500 В (0.5 % + 2)
 Переменное напряжение:..... 200 В/500 В (1.2 % + 10)
 Постоянный ток:..... 2000 рА/20 мА/200 мА/10 А (1 % + 2)
 Сопротивление:..... 200 П/2000 П/20 кП/200 кП/20 МП/200 МП (0.8 % + 2)
 3-х разрядный дисплей + Ручной выбор предела измерений+Тестирование диодов + Генератор прямоугольного сигнала (меандр) + Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Подсветка дисплея + Импеданс = 10 МП
 Габариты:..... 130 * 73.5 * 35 мм
 Тип батареи:..... Крона 9 В



13-1009

Мультиметр UNI-T UT50A

Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В (0.5 % + 1)
 Переменное напряжение:..... 200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В (0.8 % + 3)
 Постоянный ток:..... 20 мА/2 мА/200 мА/20 А (0.8 % + 1)
 Переменный ток:..... 200mA/2 мА/20 мА/200 мА/20 А (1 % + 3)
 Сопротивление:..... 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом/200 Мом (0.8 % + 1)
 Емкость:..... 2 нФ/20 нФ/2 мкФ/100 мкФ (4 % + 3) -40 ... +1000 °C/-40 ... +1832 °F (1 % + 4)
 3-х разрядный дисплей + Ручная установка диапазона измерений + Тестирование диодов + Авто выключение + Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Подсветка + Импеданс = 10 МП
 Габариты:..... 165 * 80 * 38
 Масса:..... 270 гр
 Тип батареи:..... 9 В батарея



13-1010

Мультиметр UNI-T UT50B

Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В (0.5 % + 1)
 Переменное напряжение:..... 2 В/20 В/200 В/750 В (0.8 % + 3)
 Постоянный ток:..... 20 мА/200 мА/20 А (0.8 % + 1)
 Переменный ток:..... 20 мА/200 мА/20 А (1 % + 3)
 Сопротивление:..... 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом/200 Мом (0.8 % + 1)
 Емкость:..... 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/100 мкФ (4 % + 3)
 Температура:..... -40 ... +1000 °C/-40 ... +1832 °F
 3-х разрядный дисплей + Ручная установка диапазона измерений + Тестирование диодов + Авто выключение + Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Подсветка + Импеданс = 10 МП
 Габариты:..... 165 * 80 * 38
 Масса:..... 270 гр
 Тип батареи:..... 9 В



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-1011 Мультиметр UNI-T UT50C

Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В (0.5 96 + 1)
 Переменное напряжение:..... 2 В/20 В/200 В/750 В (0.8 96 + 3)
 Постоянный ток:..... 20 мА/200 мА/20 а (0.8 % + 1)
 Переменный ток:..... 20 мА/200 мА/20 а (1 % + 3)
 Сопротивление:..... 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/200 Мом (0.8 96 + 1)
 Емкость:..... 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/100 мкФ (4% + 3)
 Температура:..... -40... + 1000 °C/-40... + 1832 °F
 Частота (F):..... 2 кГц-20 кГц (1.5 % + 5)
 3-х разрядный дисплей + Ручная установка диапазона измерений+Тестирование диодов +Авто выключение + Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Подсветка + Импеданс = 10 МП
 Габариты..... 165 x 80 x 38
 Масса:..... 270 гр
 Тип батареи..... 9 в батарея



13-1013 Мультиметр UNI-T UT60A

Постоянное напряжение:..... 400 мВ – 1000 В (08 % + 1)
 Переменное напряжение:..... 4 В – 750 В (1 % + 5)
 Постоянный ток:..... 400 мА – 10 а (1 % + 2)
 Переменный ток:..... 400 мА – 10 а (1.5 % + 5)
 Сопротивление:..... 400 Ом – 40 Мом (1 % + 2)
 Емкость:..... 40 нФ – 100 мкФ (3 % + 5)
 Частота:..... 10 Гц – 10 МГц (0.1 % + 3)
 Коэффициент заполнения:..... 0.1 % – 99.9 %
 6 разрядный дисплей + Автоустановка диапазона измерений + Ручная установка диапазона измерений + Тестирование батареек + Генератор квадратных сигналов+Тестирование диодов+Авто выключение + Порт RS232 для подключения к ПК+Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Подсветка + Импеданс = 10 МП
 Габариты..... 177 x 85 x 40
 Тип батареи..... 9 в батарея
 Масса:..... 340 гр



13-1014 Мультиметр UNI-T UT60G

Постоянное напряжение:..... 600 мВ – 1000 В (0.5 % + 3)
 Переменное напряжение:..... 600 мВ – 1000 В (1 % + 2)
 Постоянный ток:..... 60 мА – 10 а (1.2 % + 3)
 Переменный ток:..... 60 мА – 10 а (2 % + 5)
 Сопротивление:..... 600 Ом – 60 Мом (1 % + 2)
 Емкость:..... 6 нФ – 6 мкФ (4 % + 3)
 Частота:..... 6 кГц – 60 МГц (0.05 % + 3)
 Температура:..... -40 ... + 1000 ... (1 % + 3)
 6 разрядный дисплей+Автоустановка диапазона измерений + Ручная установка диапазона измерений + Тестирование батареек + Тестирование + Авто выключение + Порт RS232 для подключения к ПК + Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Подсветка + Импеданс..... = 10 МП
 Габариты..... 177 x 85 x 40
 Тип батареи..... 9 в батарея
 Масса:..... 320 гр



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-1015 Мультиметр UNI-T UT70A

Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В (0.5 % + 1)
Переменное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В (0.8 % + 3)
Постоянный ток:	20 мА/2 мА/200 мА/10 А (0.8 % + 1)
Переменный ток:	20 мА/2 мА/200 мА/10 А (196 + 3)
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом/2000 Мом (0.8 % + 1)
Емкость:	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/100 мкФ (2.5 % + 5)
Частота:	2 кГц/10 МГц (0.196 + 3)
Индуктивность:	2 мГн/20 мГн/200 мГн/2 Гн (2% + 10)
Температура:	-40... + 1000 °C/-40... + 1832... (196 + A)
Логический пробник TTL:	1 > 2 В, "0" < 0.8 В
4-х разрядный дисплей + Ручной выбор диапазона измерений + Тестирование диодов + Тестирование транзисторов + Регистрация максимальных значений + Автовывключение + Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Подсветка +	
Импеданс:	≥ 10 МП
Габариты:	195x 90 x40
Тип батареи:	9 в батарея



13-1001 Цифровой мультиметр UNI-T UT151E

Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В (0.5 % + 1)
Переменное напряжение:	2 В/20 В/200 В/750 В (0.8 % + 3)
Переменный ток:	20 мА/200 мА/20 А (0.8 % + 1)
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/200 Мом (1 % + 2)
Емкость:	2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/100 мкФ (1.5 % + 5)
Частота:	20 кГц (1.5 % + 5)
Температура:	40 ... + 1000 °C/-40 ... + 1832 ... (0.5 % + 3)
3-х разрядный Дисплей + Ручной выбор диапазона измерений+Тестирование батареек + Тестирование диодов + Режим удержания измерений	
Data hold + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Автоматическое отключение + Импеданс	
Габариты:	186 x 91 x 39
Тип батареи:	9 в батарея



13-2014 Портативный мультиметр Mastech MS8233 A

Единицы измерения:	штс
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В ± (0.5 % + 3), 600 В ± (0.8 % + 5)
Переменное напряжение:	200 В/600 В ± (1.2 % + 10)
Постоянный ток:	200 рА/2 мА/20 мА/200 мА ± (1.0 % + 3), 10 А ± (3.0 % + 5)
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом ± (0.8 % + 4)
Прозвонка:	<50 Ом
Режим фиксации измерений + Питание:	батарея 9 В
Габариты:	145 x 73 x 45 мм
Категория безопасности:	CE CAT.II 600 В



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-2016

Портативный мультиметр Mastech MS8233 B

Единицы измерения: шт.
 В упаковке: 1
 Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm (0.5 \% + 3)$ /600 В $\pm (0.8 \% + 5)$
 Переменное напряжение: 200 В/600 В $\pm (1.2 \% + 10)$
 Постоянный ток: 200 μ А/2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.0 \% + 3)$ /10 А $\pm (3.0 \% + 5)$
 Сопротивление: 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом $\pm (0.8 \% + 4)$
 Диодный тест 2.7 В Continuity Buzzer <50 Ом
 Бесконтактный детектор напряжения + Режим фиксации измерений + Подсветка + Питание: батарея 9 В
 Габариты: 145 x 73 x 45 мм
 Масса: 192 гр
 Категория безопасности: CE CAT.II 600 В



13-2015

Портативный мультиметр Mastech MS8233C

Единицы измерения: шт.
 В упаковке: 1
 Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm (0.5 \% + 3)$ /600 В $\pm (0.8 \% + 2)$
 Переменное напряжение: 200 В/600 В $\pm (1.2 \% + 10)$
 Постоянный ток: 200 μ А/2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.0 \% + 3)$ /10 А $\pm (3.0 \% + 5)$
 Сопротивление: 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом $\pm (0.8 \% + 4)$
 Температура ($^{\circ}$ C): -20 ... 1000 $^{\circ}$ C $\pm (2 \% + 2)$
 Температура: -4 x 1832 $\pm (2 \% + 4)$
 Бесконтактный детектор тока + Прозвонка <50 Ом
 Режим фиксации измерений + Подсветка + Питание: батарея 9 В
 Габариты: 145 x 73 x 45 мм
 Масса: 192 гр
 Категория безопасности: CE CAT.II 600 В



13-2013

Портативный мультиметр Mastech MS8233E

Единицы измерения: шт.
 В упаковке: 1
 Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm (0.5 \% + 3)$, 600 В $\pm (0.8 \% + 2)$
 Переменное напряжение: 2 В/20 В/200 В $\pm (0.9 \% + 3)$, 600 В $\pm (1.2 \% + 3)$
 Постоянный ток: 200 μ А/2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.0 \% + 3)$, 10 А $\pm (3.0 \% + 5)$
 Переменный ток: 200 μ А/2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.5 \% + 4)$, 10 А $\pm (3.0 \% + 5)$
 Сопротивление: 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом $\pm (0.8 \% + 2)$
 Температура ($^{\circ}$ C): -20 ... 1000 $^{\circ}$ C $\pm (2 \% + 2)$
 Температур: -4 x 1832 $\pm (2 \% + 4)$
 Автоматический выбор диапазона + Бесконтактный детектор тока + Прозвонка <50 Ом + Режим фиксации измерений + Подсветка + Питание: батарея 9 В
 Габариты: 150 x 70 x 50 мм
 Масса: 240 гр
 Категория безопасности: CE CAT.II 600 В



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-2001

Цифровой мультиметр Mastech M830 B

Единицы измерения: шт.
 В упаковке: 1
 Постоянное напряжение: 200 мВ/2/20/200 В $\pm 0.5\%$, 600 В $\pm 0.8\%$
 Переменное напряжение: 200/600 В $\pm 1.2\%$
 Постоянный ток: 200 μ А/2 мА/20 мА $\pm 1.0\%$, 200 мА $\pm 1.5\%$, 10 А $\pm 3.0\%$
 Сопротивление: 200/2 Ом/20 Ом/200 кОм $\pm 0.8\%$, 2 Мом $\pm 1.0\%$
 Тест диодов: тест по току 0.8 мА, тест по напряжению 3 В
 Питание: Батарея 9 В
 Коэффициент усиления транзисторов по току: 1-1000
 Габариты: 70 * 126 * 24 мм
 LCD Дисплей: 15 * 46 мм
 Масса: 170 г (Вместе с батареей)



13-2002

Цифровой мультиметр Mastech M830 BZ

Единицы измерения: шт.
 В упаковке: 1
 Постоянное напряжение: 200 мВ/2/20/200 В $\pm 0.5\%$, 600 В $\pm 0.8\%$
 Переменное напряжение: 200/600 В $\pm 1.2\%$
 Постоянный ток: 200 μ А/2 мА/20 мА $\pm 1.0\%$, 200 мА $\pm 1.5\%$, 10 А $\pm 3.0\%$
 Сопротивление: 200/2 Ом/20 Ом/200 кОм $\pm 0.8\%$, 2 Мом $\pm 1.0\%$
 Тест диодов: тест по току 0.8 мА, тест по напряжению 3 В
 Питание: Батарея 9 В
 Коэффициент усиления транзисторов по току: 1-1000
 Габариты: 70 * 126 * 24 мм
 LCD Дисплей: 15 * 46 мм
 Масса: 170 г (Вместе с батареей)



13-2003

Цифровой мультиметр Mastech M832

Единицы измерения: шт.
 В упаковке: 1
 Постоянное напряжение: 200 мВ/2/20/200 В $\pm 0.5\%$, 600 В $\pm 0.8\%$
 Переменное напряжение: 200/600 В $\pm 1.2\%$
 Постоянный ток: 2 мА/20 мА $\pm 1.0\%$, 200 мА $\pm 1.5\%$, 10 А $\pm 3.0\%$
 Сопротивление: 200/2 Ом/20 Ом/200 кОм $\pm 0.8\%$, 2 Мом $\pm 1.0\%$
 Прозвонка с бипером + Тест диодов: тест по току 0.8 мА, тест по напряжению 3 В
 Питание: 50 Гц Батарея 9 В
 Коэффициент усиления транзисторов по току: 1-1000
 LCD Дисплей: 15 * 46 мм
 Габариты: 70 * 126 * 24 мм
 Масса: 170 г (вместе с батареей)



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-2006

Цифровой мультиметр Mastech MAS830

Единицы измерения:..... шт.
 В упаковке:..... 1
 Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm (0.5\% + 3)$; 600 В $\pm (0.0\% + 5)$
 Переменное напряжение:..... 200 В/600 В $\pm (1.2\% + 10)$
 Постоянный ток:..... 200 μ А/2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.0\% + 3)$; 10 А $\pm (3.0\% + 10)$
 Сопротивление:..... 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм $\pm (0.8\% + 2)$; 2 Мом $\pm (1.0\% + 5)$
 Прозвонка:..... <50 Ом
 Режим фиксации измерений + Питание:..... батарея 9 В



13-2007

Цифровой мультиметр Mastech MAS830L

Единицы измерения:..... шт.
 В упаковке:..... 1
 Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm (0.5\% + 3)$; 600 В $\pm (0.8\% + 5)$
 Переменное напряжение:..... 200 В/600 В $\pm (1.2\% + 10)$
 Постоянный ток:..... 200 μ А/2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.0\% + 3)$; 10 А $\pm (3.0\% + 10)$
 Сопротивление:..... 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм $\pm (0.8\% + 2)$; 2 Мом $\pm (1.0\% + 5)$
 Предел индикации:..... 2000 цифр
 Тест диодов 2.7 В Прозвонка:..... <50 Ом
 Режим фиксации измерений + Подсветка + Питание:..... батарея 9 В



13-2004

Цифровой мультиметр Mastech M838

Единицы измерения:..... шт.
 В упаковке:..... 1
 Постоянное напряжение:..... 200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm 0.5\%$; 600 В $\pm 0.8\%$
 Переменное напряжение:..... 200 В/600 В $\pm 1.2\%$
 Постоянный ток:..... 2 мА/20 мА $\pm 1.0\%$; 200 м $\pm 1.5\%$; 10 А $\pm 3.0\%$
 Сопротивление:..... 200/2 кОм/20 кОм/200 кОм $\pm 0.8\%$; 2 Мом $\pm 1.0\%$
 Прозвонка с бипером+Тест диодов:..... тест по току 0.8 мА, тест по напряжению 3 В
 Температура:..... -20 ... 1000 °C
 Питание:..... 9 В
 Коэффициент усиления транзисторов по току:..... 1-1000
 LCD Дисплей:..... 15 x 46 мм
 Габариты:..... 70 x 126 x 24 мм
 Масса:..... 170 г (включая батарею)



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-2008

Цифровой мультиметр Mastech MAS838

Единицы измерения: шт.
 В упаковке: 1
 Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm$ (0.5 % + 3); 600 В $\pm$ (0.8 % + 5)
 Переменное напряжение: 200 В/600 В $\pm$ (1.2 % + 10)
 Постоянный ток: 2 мА/20 мА/200 мА $\pm$ (1.0 % + 3); 10 А $\pm$ (3.0 % + 10)
 Сопротивление: 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм $\pm$ (0.8 % + 2); 2 Мом $\pm$ (1.0 % + 5)
 Температура (°C): -20 ... 1000 °C $\pm$ (2 % + 2)
 Предел индикации: 2000 цифр
 Тест диодов 2.7 В Прозвонка: <50 Ом
 Режим фиксации измерений; + Питание: батарея 9 В



13-2021

Цифровой мультиметр Mastech MS8217

Единицы измерения: шт.
 В упаковке: 1
 Постоянное напряжение: 400 мВ $\pm$ (1.0 % + 10); 4 В/40 В/400 В/1000 В $\pm$ (0.5 % + 3)
 Переменное напряжение: 400 мВ $\pm$ (3.0 % + 3); 4 В/40 В/400 В/1000 В $\pm$ (1.0 % + 3)
 Постоянный ток: 400 μ А/4000 μ А/40 мА/400 мА/4 А/10 А $\pm$ (1.5 % + 3)
 Переменный ток: 400 μ А/4000 μ А/40 мА/400 мА/4 А/10 А $\pm$ (1.0 % + 3)
 Сопротивление: 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм $\pm$ (0.5 % + 2); 40 Мом $\pm$ (1.5 % + 3)
 Емкость: 50 нФ/500 нФ/5 мкФ/50 мкФ/100 мкФ $\pm$ (3.0 % + 5)
 Частота: 50 Гц/500 Гц/5 кГц/50 кГц/100 кГц $\pm$ (0.1 % + 3)
 Скважность импульсов: 5 ... 95 % $\pm$ 1 %
 Температура (°C): -55 ... 1000 °C $\pm$ (2 % + 2)
 Предел индикации: 4000 цифр
 Ручная и Автоматическая установка диапазона измерений + Тест диодов 2.7 В Прозвонка: <50 Ом
 Фиксация измерений + Подсветка+Автовывключение + Индикатор разряда батареи + Питание: батарейки 3ААА x 1.5 В
 Габариты: 185 x 87 x 53 мм
 Масса: 360 г
 Категория безопасности: NO CE, CAT.II 1000 В



13-2020

Цифровой мультиметр Mastech MS8239C

Единицы измерения: шт.
 В упаковке: 1
 Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В $\pm$ (0.5 % + 2)
 Переменное напряжение: 2 В/20 В/200 В/600 В $\pm$ (0.8 % + 3)
 Постоянный ток: 200 мА $\pm$ (1.0 % + 5); 10 А $\pm$ (2.0 % + 5)
 Переменный ток: 200 мА $\pm$ (1.5 % + 5); 10 А $\pm$ (3.0 % + 5)
 Сопротивление: 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом $\pm$ (0.8 % + 5); 200 Мом $\pm$ (5.0 % + 5)
 Постоянное напряжение: 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В $\pm$ (0.5 % + 3)
 Переменное напряжение: 4 В/40 В/400 В/600 В $\pm$ (1.2 % + 5)
 Постоянный ток: 400 μ А/4000 μ А/40 мА/400 мА $\pm$ (1.2 % + 5); 10 А $\pm$ (2.5 % + 10)
 Переменный ток: 400 μ А/4000 μ А/40 мА/400 мА/4 А/10 А $\pm$ (1.0 % + 3)
 Сопротивление: 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 Мом/40 Мом $\pm$ (0.8 % + 5)
 Емкость: 5 нФ/50 нФ/500 нФ/5 мкФ/50 мкФ/100 мкФ $\pm$ (3.0 % + 5)
 Частота: 0 ... 10 кГц $\pm$ (1.5 % + 5)
 Скважность: 1 ... 99 % $\pm$ (2.0 % + 2)
 Температура (°C): -20 ... 1000 °C $\pm$ (2 % + 2)
 Предел индикации: 4000 цифр
 Авто и ручная установка диапазона + Тест диодов + Прозвонка: <50 Ом
 Фиксация измерений + Подсветка + Питание: 2 батарейки x 1.5 В ААА тип
 Габариты: 150 x 74 x 41 мм
 Масса: 202 г
 Категория безопасности: CE, CAT.III 600 В.



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-2017

Цифровой мультиметр Mastech MS8260 B

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В $\pm (0.5\% + 2)$
Переменное напряжение:	2 В/20 В/200 В/600 В $\pm (0.8\% + 3)$
Постоянный ток:	2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.0\% + 5)$, 10 А $\pm (2.0\% + 5)$
Переменный ток:	2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.5\% + 5)$, 10 А $\pm (3.0\% + 5)$
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом $\pm (0.8\% + 5)$, 200 Мом $\pm (5.0\% + 5)$
Емкость:	2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ $\pm (4\% + 5)$
Предел индикации:	2000 цифр
Бесконтактный детектор тока + Тест диодов + Прозвонка:	<50 Ом
Режим фиксации измерений + Подсветка + Питание:	батарея 9 В
Габариты:	188 x 92 x 50 мм
Масса:	380 гр
Категория безопасности:	CAT1B600 В



13-2018

Цифровой мультиметр Mastech MS8260C

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В $\pm (0.5\% + 2)$
Переменное напряжение:	2 В/20 В/200 В/600 В $\pm (0.8\% + 3)$
Постоянный ток:	20 мА/200 мА $\pm (1.0\% + 5)$, 10 А $\pm (2.0\% + 5)$
Переменный ток:	20 мА/200 мА $\pm (1.5\% + 5)$, 10 А $\pm (3.0\% + 5)$
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом $\pm (0.8\% + 5)$, 200 Мом $\pm (5.0\% + 5)$
Емкость:	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ $\pm (4\% + 5)$
Частота:	0 ... 20 кГц $\pm (0.5\% + 2)$
Температура (°C):	-20 ... 1000 °C $\pm (2\% + 2)$
Дисплей:	2000 цифр
Бесконтактный детектор тока + Коэффициент усиления транзисторов:	0 ... 1000
Диодный тест 27 В Прозвонка:	<50 Ом
Режим фиксации измерений + Подсветка + Питание:	батарея 9 В
Габариты:	188 x 92 x 50 мм
Масса:	380 гр
Категория безопасности:	CAT1B600 В



13-2022

Цифровой мультиметр Mastech MS8269

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В $\pm (0.5\% + 2)$
Переменное напряжение:	2 В/20 В/200 В/750 В $\pm (0.8\% + 3)$
Постоянный ток:	200 мА $\pm (1.5\% + 1)$, 10 А $\pm (2.0\% + 5)$
Переменный ток:	200 мА $\pm (1.8\% + 3)$, 10 А $\pm (3.0\% + 7)$
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом $\pm (0.8\% + 3)$
Емкость:	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ $\pm (4\% + 8)$
Индуктивность:	20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн $\pm (3\% + 8)$
Температура (°C):	-20 ... 1000 °C $\pm (2\% + 2)$
Предел индикации:	2000 цифр
Ручная установка диапазона измерений + Тест транзисторов:	0 ... 1000
Диодный тест 27 В Прозвонка:	<50 Ом
Режим фиксации измерений + Питание:	батарея 9 В
Габариты:	195 x 92 x 55 мм
Масса:	380 гр
Категория безопасности:	CE, CAT.II 10



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-2019

Цифровой мультиметр Mastech MY62

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm (0.5\% + 3)$; 1000 В $\pm (0.8\% + 3)$;
Переменное напряжение:	2 В/20 В/200 В $\pm (0.8\% + 3)$; 750 В $\pm (1.2\% + 3)$;
Постоянный ток:	2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.5\% + 1)$; 10 А $\pm (2.0\% + 5)$;
Переменный ток:	2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.8\% + 5)$; 10 А $\pm (3.0\% + 5)$;
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом $\pm (0.8\% + 3)$;
	20 Мом $\pm (1.0\% + 5)$; 200 Мом $\pm (6.0\% + 10)$;
Емкость:	2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ $\pm (4.0\% + 3)$; 100 мкФ $\pm (6.0\% + 10)$;
Температура (°C):	-20 ... 1000 °C $\pm (2\% + 2)$
Предел индикации:	2000 цифр
Коэффициент усиления транзисторов:	0 1000
Диодный тест:	2.7 В
Прозвонка:	<50 Ом
Режим фиксации измерений + Автовыключение + Индикатор разряда батареи + Питание:	батарея 9 В
Габариты:	190 x 89 x 51 мм
Масса:	412 гр
Категория безопасности:	CE CAT.II 1000 В



13-2005

Цифровой мультиметр Mastech MY64

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В $\pm (0.5\% + 3)$;
Переменное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В $\pm (0.8\% + 5)$;
Постоянный ток:	2 мА/20 мА/200 мА/10 А $\pm (1.0\% + 5)$;
Переменный ток:	20 мА/200 мА/10 А $\pm (1.8\% + 5)$;
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом $\pm (0.8\% + 3)$; 200 Мом $\pm 5\%$;
Емкость:	2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ $\pm (4.0\% + 5)$;
Температура (°C):	-20 ... 1000 °C $\pm (2\% + 2)$
Частота:	10 Гц-20 кГц
Предел индикации:	1999
Коэффициент усиления транзисторов + Тест диодов + Прозвонка + Режим фиксации измерений + Автовыключение + Индикатор разряда батареи + Питание:	батарея 9 В



13-2011

Портативный мультиметр Mastech MAS830

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm (0.5\% + 3)$; 600 В $\pm (0.8\% + 5)$;
Переменное напряжение:	200 В/600 В $\pm (1.2\% + 10)$;
Постоянный ток:	200 μ А/2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.0\% + 3)$; 10 А $\pm (3.0\% + 10)$;
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм $\pm (0.8\% + 2)$; 2 Мом $\pm (1.0\% + 5)$;
Предел индикации:	2000 цифр
Прозвонка соединений:	<50 Ом
Режим фиксации измерений + Питание батареи:	9 В
Габариты:	138 x 69 x 31 мм
Масса:	160 гр
Категория безопасности:	CE CAT.II 600 В



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Цифровые мультиметры

13-2010

Портативный мультиметр Mastech MAS830 B

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В $\pm (0.5\% + 3)$; 600 В $\pm (0.8\% + 5)$
Переменное напряжение:	200 В/600 В $\pm (1.2\% + 10)$
Постоянный ток:	200 μ А/2 мА/20 мА/200 мА $\pm (1.0\% + 3)$; 10 А $\pm (3.0\% + 10)$
Переменный ток:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм $\pm (0.8\% + 2)$; 2 Мом $\pm (1.0\% + 5)$
Сопротивление:	2000 знаков
Предел индикации:	<50 Ом
Прозвонка соединений:	через 40 мин
Режим фиксации измерений; + Режим сна:	Батарея 9 В
Питание:	138 x 69 x 31 мм
Габариты:	160 гр
Масса:	CE CAT.II 600 В
Категория безопасности:	



13-2012

Портативный мультиметр Mastech MS8260 A

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 В $\pm (0.5\% + 2)$
Переменное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/750 В $\pm (0.8\% + 5)$
Постоянный ток:	20 μ А/200 μ А/20 мА/200 мА $\pm (1.0\% + 5)$; 10 А $\pm (2.0\% + 5)$
Переменный ток:	20 μ А/200 μ А/20 мА/200 мА $\pm (1.5\% + 5)$; 10 А $\pm (3.0\% + 5)$
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом $\pm (0.8\% + 5)$; 200 Мом $\pm (5\% + 5)$
Тест транзисторов и диодов (р-п переходы) + Предел индикации:	2000 цифр
Ручная установка диапазона измерений + Безконтактный детектор переменного тока + Прозвонка:	<50 Ом
Режим фиксации измерений + Подсветка + Питание:	батарейка 9 В
Габариты:	188 x 92 x 50 мм
Масса:	350 гр
Категория безопасности:	CE CAT.III 1000 В*



13-2025

Измеритель емкости и индуктивности Mastech MS8260E

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Постоянное напряжение:	200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В $\pm (0.5\% + 2)$
Переменное напряжение:	2 В/20 В/200 В/600 В $\pm (0.8\% + 3)$
Постоянный ток:	200 мА $\pm (1.0\% + 5)$; 10 А $\pm (2.0\% + 5)$
Переменный ток:	200 мА $\pm (1.5\% + 5)$; 10 А $\pm (3.0\% + 5)$
Сопротивление:	200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 Мом/20 Мом $\pm (0.8\% + 5)$; 200 Мом $\pm (5.0\% + 5)$
Емкость:	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/200 мкФ $\pm (4\% + 5)$
Индуктивность:	L 20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн
Предел индикации:	2000 Цифр
Бесконтактный детектор напряжения + Проверка транзисторов:	0 1000
Тест диодов 2.7 В Прозвонка:	<50 Ом
Режим фиксации измерений + Подсветка + Питание:	батарейка 9 В
Габариты:	188 x 92 x 50 мм
Масса:	380 гр
Категория безопасности:	CAT1B600 В



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru